

NORMÁLNÍ POSTUPY

Cessna 152

SPOUŠTĚNÍ MOTORU

PALIVOVÝ KOHOUT	ON
OKRUHOVÉ JISTIČE	zasunuty
MIXTURE (směs)	plně bohatá
PŘÍPUSŤ	½ cm od volnoběhu
OHŘEV KARBURÁTORU	OFF
ELEKTR. VYPÍNAČE	OFF
RÁDIO + AVIONIKA	OFF
PRIMER (nastř. pumpa)	dle potřeby - studený 3x
PROSTOR VRTULE	kontrola volnosti
HL. VYPÍNAČ	ON
BCN (maják)	ON
BRZDY	sešlápnout
ZAPALOVÁNÍ	START (max. 10 sekund)

Po nahození motoru:.....

PŘÍPUSŤ	1000 ot/min
TLAK OLEJE	do 20 sek. (jinak motor vypnout)
VZTLAKOVÉ KLAPKY	zasunout

NA VYČKÁVACÍM MÍSTĚ

PŘÍPUSŤ	1000 ot/min
DVEŘE / OKNO	zavřeno, zajištěno
PÁSY+SEDAČKA	nastaveno, zajištěno
ŘÍZENÍ	kontrola volnosti do krajních poloh
PALIVOVÝ KOHOUT	ON
OKRUHOVÉ JISTIČE	zasunuty
VZTLAKOVÉ KLAPKY	0° asfalt, 10° tráva nebo 20° krátká RWY
MIXTURE (směs)	plně bohatá
OHŘEV KARBURÁTORU	OFF
VYVÁŽENÍ	nastavit pro vzlet
ELEKTR. VYPÍNAČE	ON dle potřeby
MOTOROVÉ PŘÍSTROJE	v zeleném
PALIVOMĚRY	dostatek paliva
HL. VYPÍNAČ	ON
PRIMER (nastř. pumpa)	zajištěna
ZATÁČKOMĚR	bez červeného praporku
SMĚROVÝ SETRVAČNÍK	sesouhlasení s kompasem
VÝŠKOMĚR	nastavené QNH

MOTOROVÁ ZKOUŠKA

GYRO SUCTION	kontrola (při nastavování 1700 ot/min)
PŘÍPUSŤ	1700 ot/min
KONTR. ZAPALOVÁNÍ	přepnout na P pokles max. 125 ot/min
.....	přepnout na L+P
.....	přepnout na L pokles max. 125 ot/min
.....	přepnout na L+P (rozdíl L-R max. 75 ot)
AMPÉRMETR	kontrola dobíjení (ruč. 0 nebo +)
MOT. PŘÍSTROJE	v zeleném
OHŘEV KARBURÁTORU	ON, kontrola poklesu
PŘÍPUSŤ	volnoběh
OHŘEV KARBURÁTORU	OFF
PŘÍPUSŤ	1000 ot/min
OKRUHOVÉ JISTIČE	kontrola zasunutí

KONTROLKA PŘEPĚTÍ	nesvítí
XPDR	ON / ALT
ČAS	zapsat vzlet
PROSTOR FINÁLE	kontrola volnosti
TWR	hlášení

LIFE CHECK

PŘÍPUŠŤ

1000 ot/min

LIFE CHECK

PALIVOVÝ KOHOUT	ON
PALIVOMĚRY	kontrola množství
VYVÁŽENÍ	nastavit pro vzlet
MIXTURE	bohatá
OHŘEV KARBURÁTORU	OFF
MOT. PŘÍSTROJE	v zeleném
MAGNETA	L+P
VOLNOST RWY	kontrola

SMĚROVÝ SETRVAČNÍK.....kontrola sesouhlasení s kompasem

PO VZLETU

BRZDY

zabrzdit kola

RYCHLOST

70 KIAS

PŘÍPUŠŤ

stáhnout cca o 30-50 ot/min

VZTLAKOVÉ Klapky

zavřít (v bezpečné výšce)

VYVÁŽENÍ

vyvážit

CESTOVNÍ STOUPÁNÍ

PŘÍPUŠŤ

2400 ot/min

OHŘEV KARBURÁTORU

OFF

MIXTURE

bohatá

RYCHLOST

75-80 KIAS**HORIZONT**

PŘÍPUŠŤ

2300 ot/min

MIXTURE

bohatá

OHŘEV KARBURÁTORU

podle potřeby

VYVÁŽENÍ

vyvážit

PŘED PŘISTÁNÍM / PO VĚTRU

PALIVOVÝ KOHOUT

ON

PALIVOMĚRY

kontrola množství paliva

MOTOROVÉ PŘÍSTROJE

kontrola

MIXTURE

bohatá

PODVOZEK

kontrola proslápnutím brzd

PÁSY

kontrola dotažení

TWR

hlášení

BASE LEG

OHŘEV KARBURÁTORU

ON

PŘÍPUŠŤ

1500 ot/min

KONTROLA RÝCHLOSTI

v bílé oblouku

VZTLAKOVÉ Klapky

10°

RYCHLOST

70 KIAS

VYVÁŽENÍ

vyvážit

KRÁTKÉ + DLOUHÉ FINÁLE

kontrola prostoru

FINÁLE

VZTLAKOVÉ Klapky

20° (30° pro zkrácení rozpočtu)

RYCHLOST

65 KIAS

VYVÁŽENÍ

vyvážit

RWY .

kontrola volnosti

TWR .

hlášení

PO UVOLNĚNÍ VPD

PŘÍPUŠŤ

1000 ot/min

OHŘEV KARBURÁTORU

OFF

VZTLAKOVÉ Klapky

zavřít

XPDR

STBY

ČAS

zaznamenat